

Управление образования администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 24»
(МБДОУ № 24)

652515 Кемеровская обл.
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 11
тел. 8 (384-56) 3-12-10

E-mail: dou24_lk@mail.ru

http://24.dou-lnk.ru

от 30.04.21 № 13
на № _____ от _____

Главному государственному инспектору
по пожарному надзору
А.Ф.Ашеулову
заведующего МБДОУ №24
Е.А.Титаевой

Отчет о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки
30.04.2021г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №24»

Выявленные нарушения согласно предписанию	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1. Не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов, ведущих на лестницу со 2-го и 1-го этажей, приспособлений для самозакрывания.	Приспособления для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов будут установлены во время проведения ремонта в МБДОУ №24 до 30.06.2021г.
2. Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации (в тамбуре основного входа), которое должно обеспечить возможность эвакуации людей в случае аварийного отключения рабочего освещения или при возникновении чрезвычайной ситуации.	Подписан контракт с ООО «Багира» на монтаж аварийного освещения в тамбуре основного входа. Работы будут проведены во время ремонта МБДОУ №24.
3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (смонтированной в соответствии с проектом ООО «Фотон ТК» АПС 104/07 в 2007г.)	Подписан контракт с ООО «Багира» на проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности.
4. Отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания, которое должно обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.	Покрывало приобретено.

<p>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	
<p>5. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемое в составе объекта Ф1.1 складское помещение выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа</p>	<p>Противопожарная дверь приобретена, будет установлена во время проведения ремонта в МБДОУ №24 до 30.06.2021г.</p>
<p>6. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности.</p>	<p>Знаки приобретены и размещены.</p>
<p>7. В помещении завхоза светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией</p>	<p>Светильник заменен на новый с рассеивателем.</p>
<p>8. Организовано хранение мебели и различных посторонних предметов в помещении подвала</p>	<p>Подвал от посторонних предметов очищен</p>

Заведующий МБДОУ №24:



Е.А.Титаева